

UWAGA

ZARZĄDCY BUDYNKÓW I KOMINIARZE WZYWAJA DO BEZWZGLEDNEGO PRZESTRZEGANIA ZALECEŃ KOMINIARSKICH SZCZEGÓLNIE W ZAKRESIE **ZAPEWNIENIA PRAWDŁOWEGO DOPŁYWU POWIETRZA DO LOKALI POPRZEZ NIE ZAMYKANIE** NAWIEWÓW ZEWNĘTRZNYCH, NAWIEWNIKÓW OKIENNYCH, A W PRZYPADKU LOKALI W TE SYSTEMY NIEWYPOSAŻONYCH UTRZYMYWANIE OKIEN W POZYCJI MIKROUCHYŁÓW W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZY TO :

1. LOKALI W KTÓRYCH ZAMONTOWANE SĄ URZĄDZENIA GAZOWE TAKIE JAK ŁAZIENKOWE PIECYKI KĄPIELOWE (tzw. JUNKERSY), BOJLERY GAZOWE itp.
2. LOKALI OGRZEWANE ZA POMOCĄ PIECY WĘGLOWYCH , KOMINKÓW PIECYKÓW NA BUTLĘ BROPAN-BUTAN itp.

JEDNOCZESNIE INFORMUJEMY ŻE SZCZELNIE ZAMKNIĘTA STOLARKA OKIENNA **UNIEMOŻLIWIA** PRAWDŁOWE DZIAŁANIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH W TYM ODPROWADZENIE SPALIN Z URZĄDZEŃ GRZEWczych CO SPOWODOWAĆ MOŻE POJAWIANIEM SIĘ W POMIESZCZENIACH **TLENKU WĘGLA – TRUJACYM BEZWONNYM GAZEM** **BEDĄCYM ŚMIERTELNYM ZAGROŻENIEM DLA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW**

W PRZYPADKU ZAUWAŻENIA JAKICHKOLWIEK NIEPRAWDŁOWOŚCI PROSIMY O NATYCHMIASTOWE POWIADAMIANIE ZARZĄDCY BUDYNKU